



J C W 2 0 5 通気金具 (V A 2)

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。
めっきがはがれる事があります。



接続管との接合部は確実に
施工して下さい。



施工例:VA2